

Leghe Al - silicio

No	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Ni	Zn	Ti	Ga	V	Altri metalli*		Minimo	
												Ciasc.	Totale		
4004	9,0-10,5	0,8	0,25	0,10	1,0-2,0	0,20	0,05	0,15	Rimanente
4104	9,0-10,5	0,8	0,25	0,10	1,0-2,0	0,20	0,02-0,20 Bi	0,05	0,15	Rimanente
4006	0,8-1,2	0,50-0,8	0,10	0,05	0,01	0,20	0,05	0,05	0,15	Rimanente
4007	1,0-1,7	0,40-1,0	0,20	0,8-1,5	0,20	0,05-0,25	0,15-0,7	0,10	0,10	0,05 Co	0,05	0,15	Rimanente
4008	6,5-7,5	0,09	0,05	0,05	0,30-0,45	0,05	0,04-0,15	0,05	0,15	Rimanente
4009	4,5-5,5	0,20	1,0-1,5	0,10	0,45-0,6	0,10	0,20	0,05	0,15	Rimanente
4010	6,5-7,5	0,20	0,20	0,10	0,30-0,45	0,10	0,20	0,05	0,15	Rimanente
4013	3,5-4,5	0,35	0,05-0,20	0,03	0,05-0,20	0,05	0,02	0,05	0,15	Rimanente
4014	1,4-2,2	0,7	0,20	0,35	0,30-0,8	0,20	0,05	0,15	Rimanente
4015	1,4-2,2	0,7	0,20	0,6-1,2	0,10-0,50	0,20	0,05	0,15	Rimanente
4016	1,4-2,2	0,7	0,20	0,6-1,2	0,10	0,50-1,3	0,05	0,15	Rimanente
4017	0,6-1,6	0,7	0,10-0,50	0,6-1,2	0,10-0,50	0,20	0,05	0,15	Rimanente
4018	6,5-7,5	0,20	0,05	0,10	0,50-0,8	0,10	0,20	0,05	0,15	Rimanente
4019	18,5-21,5	4,6-5,4	1,8-2,2	0,05	0,15	Rimanente
4020	2,5-3,5	0,20	0,03	0,8-1,2	0,01	0,01	0,005	0,01 Zr,	0,02	0,10	Rimanente
4026	9,0-11,5	0,50	2,5-3,5	0,7-1,4	0,10	0,05	1,0-2,0 Bi	0,05	0,15	Rimanente
4032	11,0-13,5	1,0	0,50-1,3	0,8-1,3	0,10	0,50-1,3	0,25	0,05	0,15	Rimanente
4043	4,5-6,0	0,8	0,30	0,05	0,05	0,10	0,20	0,05	0,15	Rimanente
4043A	4,5-6,0	0,6	0,30	0,15	0,20	0,10	0,15	0,05	0,15	Rimanente
4343	6,8-8,2	0,8	0,25	0,10	0,20	0,05	0,15	Rimanente
4643	3,6-4,6	0,8	0,10	0,05	0,10-0,30	0,10	0,15	0,05	0,15	Rimanente
4044	7,8-9,2	0,8	0,25	0,10	0,20	0,05	0,15	Rimanente
4045	9,0-11,0	0,8	0,30	0,05	0,05	0,10	0,20	0,05	0,15	Rimanente
4145	9,3-10,7	0,8	3,3-4,7	0,15	0,15	0,15	0,20	0,05	0,15	Rimanente
4145A	9,0-11,0	0,6	3,0-5,0	0,15	0,10	0,20	0,15	0,05	0,15	Rimanente
4046	9,0-11,0	0,50	0,03	0,40	0,20-0,50	0,10	0,15	0,05	0,15	Rimanente
4047	11,0-13,0	0,8	0,30	0,15	0,10	0,20	0,05	0,15	Rimanente
4047A	11,0-13,0	0,6	0,30	0,15	0,10	0,20	0,15	0,05	0,15	Rimanente
4147	11,0-13,0	0,8	0,25	0,10	0,10-0,50	0,20	0,05	0,15	Rimanente

* Il limite "altri metalli" si applica a tutti gli altri elementi, sia quelli compresi in tabella sia quelli non menzionati e per i quali non sono indicati altri limiti.